

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия   | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4               | 5  | 6                    |
| <i>Отдел главного метролога</i>                         |   |  |                 |  |                      |
| 6147.0023. Лаборант химического анализа 4-го разряда    | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение напряженности трудового процесса  |                 |  |                      |
| <i>Вагоноремонтный цех</i>                              |   |  |                 |  |                      |
| <i>Участок очистки и окраски вагонов</i>                |   |  |                 |  |                      |
| 6147.0087. Бригадир освобожденный                       | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |                 |  |                      |
|   | Тяжесть: Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |                 |  |                      |
| 6147.0088А. Маляр (наружная окраска)                    | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |                 |  |                      |
|   | Тяжесть: Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |                 |  |                      |
| 6147.0089А. Маляр                                       | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |                 |  |                      |
|   | Тяжесть: Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |                 |  |                      |
| 6147.0090А. Маляр (окраска внутри вагона)               | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |                 |  |                      |
|   | Тяжесть: Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |                 |  |                      |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 6147.0091. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 4-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
| <i>Участок ремонта кузова</i>   |   |  |  |  |  |
| 6147.0093А. Электросварщик ручной сварки                              | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|   | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0094А. Газорезчик  | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|   | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
|   | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
| 6147.0095А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4-го разряда        | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|   | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |  |  |  |
| <i>Участок ремонта тележек</i>  |   |  |  |  |  |
| 6147.0099А. Электросварщик ручной сварки 5-го разряда                 | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0100. Электросварщик ручной сварки 4-го разряда           | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0101. Электросварщик ручной сварки 4-го разряда           | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0102А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0103А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0110. Электрогазосварщик 5-го разряда                     | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия фактора   |  |  |  |
| <i>Автотормозной контрольный пункт (АКП)</i>                   |   |  |  |  |  |
| 6147.0112. Слесарь по ремонту подвижного состава 6-го разряда  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0113А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0114. Слесарь по ремонту подвижного состава 4-го разряда  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| <i>Контрольный пункт автосцепки (КПА)</i>                      |   |  |  |  |  |
| 6147.0115. Электрогазосварщик 5-го разряда                     | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия фактора   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| <i>Участок ремонта отопления и водоснабжения</i>               |   |  |  |  |  |
| 6147.0118А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5-го разряда | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |  |  |  |
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0119А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0120. Газорезчик  | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 6147.0121А. Электросварщик ручной сварки 5-го разряда                   | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|   | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| <i>Деревообрабатывающий участок</i>                                     |   |  |  |  |  |
| 6147.0125А. Станочник деревообрабатывающих станков 4-го разряда         | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|   | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |  |  |  |
| 6147.0126А. Обойщик 3 разряда   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0127А. Столяр 5-го разряда   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0128А. Столяр 4-го разряда   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0132. Изолировщик 3-го разряда                                     | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0134. Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины 3-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| <i>Электровагонный участок</i>  |   |  |  |  |  |
| 6147.0135. Мастер участка производства I группы                         | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 6147.0136А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5-го разряда     | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0137А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-го разряда     | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0138. Лакировщик электронизоляционных изделий и материалов 2-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0139. Аккумуляторщик 4-го разряда                                       | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0140. Аккумуляторщик 3-го разряда                                       | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0141. Аккумуляторщик 2-го разряда                                       | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0142. Аккумуляторщик 2-го разряда                                       | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| <i>Участок сборки внутреннего убранства</i>                                  |   |  |  |  |  |
| 6147.0147А. Жестянщик 4-го разряда   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 6147.0148А. Жестяник 3-го разряда               | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| 6147.0153А. Изолировщик 3-го разряда            | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| <i>Общеслужбовый персонал</i>                   |   |  |  |  |  |
| 6147.0161. Машинист крана 4-го разряда          | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия шума                            |  |  |  |
|   | Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия вибрации                        |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| 6147.0162. Машинист крана 4-го разряда          | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия шума                            |  |  |  |
|   | Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия вибрации                        |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| 6147.0163. Машинист крана 4-го разряда          | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия шума                            |  |  |  |
|   | Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия вибрации                        |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| 6147.0164. Машинист моечной машины 3-го разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| <i>Ремонтно-заготовительный участок</i>         |   |  |  |  |  |
| <i>Участок механосборочных работ</i>            |   |  |  |  |  |
| 6147.0174. Гальваник 3-го разряда               | Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |  |
|   | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| 6147.0175. Гальваник 3-го разряда               | Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0176. Электрогазосварщик 5-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0177. Электрогазосварщик 5-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0178. Электрогазосварщик 4-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0179. Электрогазосварщик 4-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 6147.0180А. Слесарь механосборочных работ 4-го разряда | Химический: Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.                                      | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Шум: Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
| 6147.0181. Слесарь механосборочных работ 3-го разряда  | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.      | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0182. Слесарь механосборочных работ 3-го разряда  | Химический: Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.                                      | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.      | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0183. Термист 4-го разряда                        | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0184. Маляр 2-го разряда                          | Химический: Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.                                      | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| <i>Кузнечно-прессовый участок</i>                      |  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 6147.0188. Мастер  | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
| 6147.0189. Электросварщик ручной сварки 5-го разряда         | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0190. Электросварщик ручной сварки 4-го разряда         | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0191. Резчик металла на ножницах и прессах 3-го разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
| 6147.0192. Маляр 2-го разряда                                | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0194А. Кузнеч-пигамповщик 3-го разряда                  | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия фактора   |  |  |  |
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия вибрации  |  |  |  |
| 6147.0195. Кузнец на молотах, прессах и манипуляторах 3-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия фактора   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| <i>Ремонтно-механический участок</i>                               |   |  |  |  |  |
| 6147.0206. Шлифовщик 4-го разряда                                  | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |  |  |  |
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия вибрации  |  |  |  |
| 6147.0207. Термист на печах  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
| 6147.0208. Заточник 4-го разряда  | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |  |  |  |
|   | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|   | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия вибрации  |  |  |  |
| 6147.0209. Кузнец на молотах, прессах и манипуляторах 3-го разряда                      | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|   | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|   | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия фактора   |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0210. Электросварщик ручной сварки 5-го разряда                                    | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|   | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| <i>Электросилового участка</i>  |   |  |  |  |  |
| 6147.0215. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 5-го разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 6147.0222. Машинист компрессорных установок 3-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
| 6147.0224. Аппаратчик воздухо-разделения 3-го разряда    | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
| 6147.0225А. Слесарь-ремонтник 6-го разряда               | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
| 6147.0226. Слесарь-ремонтник 5-го разряда                | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
| 6147.0227. Слесарь-ремонтник 5-го разряда                | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
| 6147.0228. Электросварщик ручной сварки 5-го разряда     | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0229. Газосварщик 5-го разряда                      | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0230. Слесарь-сантехник 5-го разряда                | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |

|  |   |                                     |  |  |  |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 6147.0231. Слесарь-сантехник 5-го разряда                      | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 6147.0232А. Оператор котельной 4-го разряда                    | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
| <i>Колесно-роликовый участок</i>                               |   |                                     |  |  |  |
| 6147.0242. Машинист моечной машины 3-го разряда                | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
|  | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
| 6147.0243. Машинист моечной машины 3-го разряда                | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 6147.0244А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 6147.0245. Прессовщик колесных пар 5-го разряда                | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 6147.0246. Прессовщик колесных пар 5-го разряда                | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 6147.0247. Маляр 2-го разряда                        | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0249. Электросварщик ручной сварки 4-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| 6147.0250. Электросварщик ручной сварки 4-го разряда | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.  | Снижение уровня воздействия вредного фактора   |  |  |  |
| <i>Транспортный участок</i>                          |   |  |  |  |  |
| 6147.0254. Машинист тепловоза                        | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение напряженности трудового процесса  |  |  |  |
|  | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия шума  |  |  |  |
|  | Вибрация(обн): Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия вибрации  |  |  |  |
| 6147.0255. Составитель поездов 5-го разряда          | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0256. Монтер пути 4-го разряда                  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0257. Слесарь-ремонтник 5-го разряда            | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0259. Водитель автомобиля 4-го разряда          | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение напряженности трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0260. Водитель автомобиля 4-го разряда          | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение напряженности трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0261. Водитель автомобиля 4-го разряда          | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение напряженности трудового процесса  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 6147.0262. Аккумуляторщик 4-го разряда  | Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0263. Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей 5-го разряда           | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| <i>Отдел неразрушающего контроля</i>  |   |  |  |  |  |
| 6147.0273. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда | ПМП: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия ЭМП   |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|   | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
| 6147.0274. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|   | ПМП: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия ЭМП   |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0275. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |
|   | ПМП: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия ЭМП   |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 6147.0276. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума   |  |  |  |

|   |   |                                     |  |  |  |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
|   | ПМП: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия ЭМП    |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 6147.0277. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
|   | ПМП: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия ЭМП    |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 6147.0278. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
|   | ПМП: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия ЭМП    |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 6147.0279. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
|   | ПМП: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия ЭМП    |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 6147.0280. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |
|   | ПМП: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение времени воздействия ЭМП    |  |  |  |
|   | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 6147.0281. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда | Шум: Применение средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума: наушники, беруши и т.д. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха. | Снижение уровня шума                |  |  |  |

